



Fábrica de máquinas «VICTORIA». - Departamento de níquelado y cobreado.

Colóquese un papel de fumar sobre el «porta-papel», con el engomado hacia arriba y el extremo bajo las uñas opresoras que salen por los orificios de la cinta. Tírese de la «corredera» con suavidad y sin detenerla hasta que por sí solo se desprenda el cigarrillo ya envuelto, pegado y cerrado. Seguidamente devuélvase hacia atrás la «corredera».